

## ПО к приборам «ТКА-ПКМ» (05, 08, 09)



Программное обеспечение к приборам «ТКА-ПКМ» (05, 08, 09) (носитель информации с ПО, кабель связи USB A-B).

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- IBM-совместимый компьютер;
- операционная система Win98/XP/Vista/Seven/10;
- свободный USB или COM-порт.

Оснащение интерфейса USB позволяет: расширить возможности прибора без ущерба для времени снятия информации, отказаться от бумажных носителей во время считывания параметров микроклимата.

Приборы моделей «ТКА-ПКМ»(05, 08, 09) могут быть подключены по полудуплексному синхронному последовательному интерфейсу (USB – виртуальный COM-порт) к компьютеру или иному контроллеру. Приборы передают информацию в последовательный порт в текстовом формате с использованием OEM 866 кодировки.

- [Скачать драйвер виртуального COM-порта для Win XP](#)
- [Общие сведения о терминальной программе SPTerminal \(readme\)](#)