

## Люксметр ТКА-Люкс/М-2



## Основные технические характеристики

|                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Диапазон измерения <b>освещённости</b>                                                                                                                                                                                                    | 0,1 ÷ 200 000 лк |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости                                                                                                                                                             | ± 6,0 %          |
| – включая пределы допускаемой погрешности градуировки                                                                                                                                                                                     | ± 3,0 %          |
| – включая пределы допускаемой погрешности нелинейности чувствительности                                                                                                                                                                   | ± 2,0 %          |
| – включая пределы допускаемой погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от спектральной световой эффективности                                                                                       | ± 3,0 %          |
| – включая пределы допускаемой погрешности, вызванной отклонением пространственной чувствительности люксметра от косинусной                                                                                                                | ± 3,0 %          |
| Пределы дополнительной относительной погрешности люксметра за счёт изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждый 1,0 °С в диапазоне от -40 до +15 °С и от +25 до +60 °С | ± 0,3 %          |

## Технические характеристики

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Блок обработки информации (не более)                                  | 135 x 70 x 25 мм |
| Измерительная головка (не более)                                      | Ø36 x 22 мм      |
| Масса прибора (не более)                                              | 0,5 кг           |
| Напряжение питания при питании от батареи                             | 1,8 ÷ 3,4 В      |
| Напряжение питания при питании от внешнего источника через разъем USB | 4,5 ÷ 5,5 В      |
| Потребляемый ток, не более                                            | 200 мА           |

Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприёмного устройства скорректировано для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.

## Почему стоит приобрести прибор Люксметр ТКА-Люкс/М-2

- Прямые измерения не требуют методики проведения измерений и проводятся по эксплуатационной документации на применяемое средство измерений.
- Удобный корпус и интуитивно понятный интерфейс.
- Люксметр как даталоггер оснащён автономным питанием, дисплеем, памятью и USB интерфейсом.
- Цена на люксметр сравнительно невысока, что в полной мере соотносится с отличным качеством.

Измерение малого уровня освещённости, которую создаёт источник излучения – это параметр, который определяются не только в ходе проверки освещения на рабочих местах, в общественных заведениях, производственных хранилищах и цехах, но и в домашних условиях. Купить люксметр, который будет не только высокоточным, но и качественным и приемлемым по стоимости, можно на нашем сайте.

Если вам нужен качественный фотометр с памятью результатов измерений, который выдаёт максимально точные значения измерений, то данный люксметр ТКА-Люкс/М-2 – то, что вам нужно. Купить фотометры на нашем сайте – не только выгодно, но и быстро, а заказать можно как один прибор для частных измерений, так и

партию устройств для промышленных целей.

[Освещение. Правильное и неправильное его устройство.](#)